



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
53ο & 54ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Ανδρέα Παπανδρέου 8
Ταχ. Κωδ.: 71305 Ηράκλειο
Πληροφορίες: Α. Ανδριώτη Π. Ζεγκινόγλου
Τηλ.: 2810 283970
Φαξ: 2810 284 267

**Ηράκλειο, 208
Αριθμ. Πρωτ. : 21-11-2023
ΠΡΟΣ:** 1. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ηρακλείου
2. Τμήμα Συντήρησης
Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων
3. Δ/ση Συντήρησης και
αυτεπιστάσις
ΚΟΙΝ: 1. Σύλλογοι Γονέων

Θ Ε Μ Α: «Κτιριακές παρεμβάσεις στο υπό κατασκευή κτίριο (βορεινή πτέρυγα)»

1. Τα κιγκλιδώματα στη σκάλα των ορόφων του κτιρίου έχουν μυτερές γωνίες πάνω στα κάγκελα και τις κουπαστές και να διαμορφωθούν, έτσι ώστε να αποκλείεται η τσουλήθρα πάνω σ' αυτά. **Προτείνεται να αντικατασταθούν είτε με τοιχία, είτε με κιγκλιδώματα που να τηρούν τις προδιαγραφές για σχολικά κτίρια.**
2. Να προβλεφθεί σημείο τοποθέτησης ανελκυστήρα.
3. Στον πρώτο όροφο του κτιρίου δεν υπάρχει σιδηρά κλίμακα (σκάλα διαφυγής) για την άμεση και ασφαλέστερη εκκένωση του ορόφου με αποτέλεσμα η εκκένωση της πλευράς να γίνεται με αργοπορία από μία σκάλα. **Προτείνεται κατά την ανακατασκευή του συγκεκριμένου μπαλκονιού να προβλεφθεί ο χώρος κατασκευής της συγκεκριμένης κλίμακας.**
4. Ο χώρος της που βρίσκεται ο υπάρχον καυστήρας θέρμανσης είναι τελείως ακατάλληλος. **Προτείνεται να μην μπει καυστήρας πετρελαίου, αλλά αντλίες θερμότητας ή γενικότερα οτιδήποτε είναι κατάλληλο για σχολικό κτίριο.**
5. Το μπαλκόνι του ορόφου είναι πολύ εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. **Προτείνεται η κατασκευή στεγασμένου μπαλκονιού.**
6. Να υπάρξει πρόβλεψη ώστε στις δύο αίθουσες με χαμηλά υποστυλώματα που δεν τηρούν τις προδιαγραφές ελεύθερου ύψους για σχολικές στα κατάλληλα τμήματα να κατασκευαστούν βοηθητικές αίθουσες με προδιαγραφές υδραυλικών συστημάτων.

Οι Διευθυντές των σχολείων

53^ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ανδριώτη Αθηνά

54^ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ζεγκινόγλου Παναγιώτης

